

糸田町内通学路の対策箇所一覧表

【糸田小学校】

(平成24年7月2日現在)

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険内容 | 対策内容 | 事業主体 |
|------------|--------|---------------------------------------|---------------------|------|
| 一般県道 香春糸田線 | 糸田町上糸田 | 朝の通学時間帯は特に交通量が多い。 | 外側線及び路面表示により注意喚起を行う | 福岡県 |
| 一般県道 香春糸田線 | 糸田町宮 床 | 貴船方面から来る児童は、小学校側へ横断歩道の無い車道を横断する必要がある。 | 路面表示により注意喚起を行う | 福岡県 |