

通学路対策箇所図

通学時間帯は交通量が多く、路上駐車も多い。



※路面標示・カラー塗装実施 ①

一旦停止線が消え、事故が想定される。



※停止線・カラー塗装実施 ⑦

通学時間帯に交通量が多く、事故が危険がある。



※歩道・カラー塗装実施 ⑭

車道幅が狭く、接触の危険性がある。



※外側線、カラー塗装の設置 ⑮

コンビニへの出入りする車が多く危険。



※路面標示・看板設置 ⑮

糸田橋を横断する際に交通量が多く危険。



※カラー塗装の設置 ⑮

通学時間帯は特に交通量が多い。



※イメージハンプの設置 ②

路面標示を実施してもらいたい。



※路面標示実施 ⑧

車道幅が狭く、接触の危険性があり、交通量も多い。



※路面標示実施 ⑮

電柱と標識がある為、はみ出し通学をしている。また、交通量が多い。



※電柱の移設・カラー塗装・路面標示 ③⑤⑥

朝夕の通学時間帯は特に交通量が多い。



※路面標示を設置 ⑨

交通量が多く、見通しが悪い。



※路面標示実施 ⑮

通学時間帯は特に交通量が多い。



※道路の改良 ④

横断歩道が消えている。



※横断歩道表示を実施 ⑩

路側帯の白線・注意指示が消えている。



※白線・注意指示標記の引き直し ⑪

横断歩道・一時停止線が消えている。



※横断歩道・停止線引き直し ⑫

通学路上に設置

※防犯カメラ設置 ⑮

横断歩道設置の要望



※横断歩道の設置要望 ⑮

