

通学路対策箇所図

1 通学時間帯は交通量が多く、路上駐車も多い。
※路面標示・カラー塗装実施

2 通学時間帯は特に交通量が多い。
※イメージハンプの設置

3 電柱と標識がある為、はみ出し通学をしている。また、交通量が多い。
※電柱の移設・カラー塗装・路面標示

4 通学時間帯は特に交通量が多い。
※道路の改良

5 通学時間帯は特に交通量が多い。
※路面標示・カラー塗装実施

6 一旦停止線が消え、事故が想定される。
※停止線・カラー塗装実施

7 通学時間帯に交通量が多く、事故が危険がある。
※歩道・カラー塗装実施

8 路面標示を実施してもらいたい。
※路面標示実施

9 朝夕の通学時間帯は特に交通量が多い。
※路面標示を設置

10 横断歩道が消えている。
※横断歩道表示を実施

11 路側帯の白線・注意指示が消えている。
※白線・注意指示標記の引き直し

12 横断歩道・一時停止線が消えている。
※横断歩道・停止線引き直し

13 車道幅が狭く、接触の危険性があり、交通量も多い。
※路面標示実施

14 車道幅が狭く、接触の危険性がある。
※外側線、カラー塗装の設置

15 車道幅が狭く、接触の危険性があり、交通量も多い。
※路面標示実施

16 交通量が多く、見通しが悪い。
※路面標示実施

17 車道幅が狭く、接触の危険性がある。
※外側線、カラー塗装の設置

18 コンビニへの出入りする車が危険。
※路面標示・看板設置

19 糸田橋を横断する際に交通量が多く危険。
※カラー塗装の設置

20 通学路上に防犯カメラの設置を予定
※防犯カメラ設置

21 横断歩道設置の要望
※横断歩道の設置要望

22 通学路上に防犯カメラの設置を予定
※防犯カメラ設置

23 車道幅が狭く、接触の危険性があり、交通量も多い。
※路面標示実施

24 横断歩道や点滅信号設置の要望
※横断歩道と停止線の復旧

25 横断歩道の設置
※横断歩道設置の進捗状況

26 通学路として利用安全対策の要望
※カラー塗装の実施

27 通学路上に防犯カメラの設置を予定
※防犯カメラ設置

28 横断歩道や点滅信号設置の要望
※横断歩道と停止線の復旧

糸田町役場
糸田中学
糸田小学校