

糸田町内通学路対策箇所一覧表

別添①

(令和8年6月現在)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1 町道 皆添橋・河川敷線	糸田町宮川	朝の通学時間帯は特に交通量が多い。	路面標示、カラー舗装を29年度実施（横断歩道の設置も当時要望したが、却下）したが、舗装改修のため改修後再度カラー舗装を実施 路上駐車については、駐車車両に張り紙を実施している	糸田町	平成31年度済
2 町道 貴船団地3号線	糸田町貴船	朝の通学時間帯は特に交通量が多い。	市立病院方面の迂回標識の設置。 貴船団地上段の道路にイメージジャンプの設置	糸田町	平成30年度済
3 県道 香春・糸田線	糸田町貴船	朝の通学時間帯は特に交通量が多い。	横断歩道の設置は、下りすぐの交差点なので難しい。カラー舗装を実施	田川県土整備事務所	平成29年度済
4 県道 赤池・糸田	糸田町南糸田	朝の通学時間帯は特に交通量が多い。	道路の改良を行う計画。 用地買収終了後、工事実施	田川県土整備事務所	令和元年度済
5 県道 香春・糸田線	糸田町貴船	朝の通学時間帯は特に交通量が多い。 30キロ速度規制区間だが速度超過している車両が多い	標識の設置。路面標示の設置 警察に取締りの要望	田川県土整備事務所	平成30年度済
6 県道 香春・糸田線	糸田町貴船	朝の通学時間帯は特に交通量が多い。 電柱とポールがあり、よけるために道路にはみ出し通学する	標識の電柱への移設	田川警察署	平成29年度済
7 町道 桃山・大熊線	糸田町大熊	交差点の一旦停止の路面標示が消えているため車両同士の事故、交差点への車の進入速度が速いため、側道からの子どもの飛び出し等による事故が考えられる。	一旦停止の路面標示の確認。 路面標示、カラー舗装等を実施	田川警察署 糸田町	平成29年度済
8 町道 上糸田・下糸田線	糸田町上糸田	スクールゾーンの表示をしてもらいたい。 (議会から要望)	上糸田から中糸田にかけスクールゾーンの路面表示を実施	糸田町	平成29年度済
9 県道 香春・糸田線	糸田町上糸田	朝夕の通学時間帯は特に交通量が多い。30キロ速度規制区間だが速度超過している車両が多い 横断歩道の確認がしにくい。	路面標示の設置	田川県土整備事務所	平成30年度済
10 県道 香春・糸田線	糸田町南糸田	藤村洋蘭のハウス付近にある横断歩道が消えている。	横断歩道については、警察の管轄であるが、県土整備に要望し、横断歩道の表示を実施。	田川県土整備事務所	平成30年度済

糸田町内通学路対策箇所一覧表

別添①

(令和8年6月現在)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
11 県道 赤池・糸田線 町道 稗田・宮山線	糸田町北区	30キロ速度規制区間だが速度超過している車道が多い。両端の路側帯の白線が消えている。 交差点付近の路側帯の白線と注意指示標記が消えている。	路側帯の白線と注意指示標記の引き直しを実施。 警察に取締りの要望。	糸田町	令和3年度済
12 県道 香春・糸田線	皆添橋周辺	交通量が多く、歩道・一時停止線が消えている。	横断歩道・一時停止線の引き直しを実施。	警察署	令和3年度済
13 町道 408五反田線	糸田町原	車道幅が狭く、接触の危険性がある。 交通量も多い。 *中学校前～図書館	歩道設置・道路拡幅工事を行う計画。設計済、令和8年度実施計画	糸田町(土木)	令和8年度計画中
14 県道 香春・糸田線	糸田町貴船	朝の通学時間帯は特に交通量が多く、横転事故が発生している。	歩道・カラー塗装の設置	田川県土整備事務所 糸田町	令和4年度済
15 町道 上糸田・下糸田線	糸田町中糸田	車道幅が狭く、接触の危険性があり、交通量も多い。	路面標示の設置	糸田町	令和4年度済
16 県道 位登・糸田線	糸田町原	交通量が多く、見通しが悪い。	路面標示の設置	田川県土整備事務所	令和4年度済
17 町道 上糸田1号線	糸田町上糸田	車道幅が狭く、小学校付近で登下校時に児童が集中し、接触の危険性がある。	外側線の引き直し、カラー塗装の設置	糸田町	令和5年度済
18 県道 香春・糸田線	糸田町上糸田	コンビニへの出入りする車が多くなり、危険になる。	路面標示の設置及び通学路注意看板の設置	田川県土整備事務所 糸田町	令和5年度済
19 町道 宮川・稗田線	糸田町宮川	糸田橋を横断する際に交通量が多く危険。	横断歩道の設置は困難なため、カラー塗装の設置	糸田町	令和5年度済
20 管内 糸田町内	糸田町	通学路上に防犯カメラの設置を計画。令和6度は3箇所を予定。 小学校の要望は⑦、⑩、⑤、①、⑪	令和6年度、①・⑤・⑦・⑩・⑪設置済	糸田町	令和6年度済

糸田町内通学路対策箇所一覧表

別添①

(令和8年6月現在)

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
21 県道 香春・糸田線	糸田町上糸田 (二田水病院前)	横断歩道の場所が小学校前にあるが、道路を横切って歩行者が横断している。令和6年5月15日に事故が発生している。横断歩道の設置を要望。	見通しもよく、100m以内に横断歩道があるため設置は困難	田川警察署	令和6年度 済
22 管内 糸田町内	糸田町	通学路上に防犯カメラの設置を計画。令和7年は4箇所を予定。 要望：③・④・⑥・⑫・⑬	令和7年度、③・④・⑥・⑫・⑬設置済	糸田町 (防災)	令和7年度 済
23 町道 上糸田・下糸田線	糸田町 (上糸田～下糸田)	朝の車の通行が多く、グリーンベルトはあるが、歩道がないため児童が両側に分けられたり、2・3列になってしまいドライバーより苦情が多々ある。	令和7年度、下糸田～伯林寺付近まで復旧済。令和8年度は小学校方面、薬局前まで復旧予定	糸田町 (土木)	令和8年度 計画中
24 町道 松山跨線橋2号線 桃山・松山1号線 松山・大熊線 松山・金田線 神田町松山線	糸田町桃山	変則な交差点となっている為、横断が危険であり大熊地区の児童が増加傾向にあるため横断歩道や点滅信号の設置が出来ないか	設置不可のため。停止線と横断歩道の復旧で様子見対応	田川警察署	令和7年度 済
25 県道 香春・糸田線	糸田町宮床	横断歩道の設置に向けた進捗状況 ※川食前～貴船団地にかけて	令和5年度要望、令和7年度進捗確認前向きに検討中、本部に申込み済	田川警察署	令和8年度 検討中
26 県道 川宮・伊田線	糸田町宮床	交通量が多いが、通学している児童がいる。何らかの安全対策ができないか。	令和7年12月に140mのグリーンベルトを設置済	田川県土整備事務所	令和7年度 済
27 管内 糸田町内	糸田町	通学路上に防犯カメラの設置を令和6～8年度で計画。令和8年度は3箇所を予定。 要望：②・⑧・⑨	令和8年度3箇所設置予定	糸田町 (防災)	令和8年度 計画中
28 県道 香春・糸田線	糸田町原	役場前横断歩道 一時停止してくれる車が多いが、スピードを出して通過する車も多く横断が危険。 押しボタン式信号を設置できないか	令和8年度に交通量調査を実施予定	田川警察署	令和8年度 検討中